

Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchni oznaczeń pisakiem.

Oznaczniki OZT-1 montujemy na trzymaczach KU-1/35 i KU-2/35

Nr katalogowy A99-401x gdzie x=1-żółty
2-biały


Materiał izolacyjny

Poliamid

Temperatura otoczenia

-25... + 100 °C

Pakowane po 25szt.



Oznaczniki OZT-3 montujemy na trzymaczach KU-3.

Nr katalogowy A99-402x gdzie x= 1 żółty
2 biały

Materiał izolacyjny

Poliamid

Temperatura otoczenia

-25... + 100 °C

Pakowane po 25szt.

