


Dane techniczne


Materiał izolacyjny	PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE
Norma	IEC 60.227
Atesty	BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków
Kolor	● żółty, nadruk czarny ●

Małe zestawy oznaczników do przewodów i kabli typu MZ


Zestawy oznaczników typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Małe zestawy oznaczników zawierają wyłącznie cyfry od zera do dziewięciu. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C.



MZ-1...MZ-4




MZ-0




Nr katal.	Typ	Przekrój przewodu	Ø zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Nadruk	Opakow.
B51-01Z0	MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
B51-11Z0	MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
B51-21Z0	MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
B51-31Z0	MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
B51-41Z0	MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	"0"... "9"	300szt.

Oznaczniki do przewodów i kabli typ MZ

Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C



MZ-1...MZ-5



MZ-0

Typ	Przekrój przewodu	Ø zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Masa (1000szt.)
MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	0,08kg
MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	0,1kg
MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	0,15kg
MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	0,3kg
MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	0,6kg
MZ-5	70...150mm	15...20mm	16 / 25 / 5mm	0,9kg

MZ-1, MZ-2 - opakowania po 250 szt.

MZ-3, MZ-4, MZ-5 - opakowania po 100 szt.

Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk
B51- 10=	"="	B51- 10A	"A"	B51- 10V	"V"	B51- 10PM	"p"	B51- 1D0	"1...10"	B51- 1S0	"201...210"
B51- 10:	":"	B51- 10B	"B"	B51- 10W	"W"	B51- 10RM	"r"	B51- 1D1	"11...20"	B51- 1S1	"211...220"
B51- 10,	","	B51- 10C	"C"	B51- 10X	"X"	B51- 10SM	"s"	B51- 1D2	"21...30"	B51- 1S2	"221...230"
B51- 10;	";"	B51- 10D	"D"	B51- 10Y	"Y"	B51- 10TM	"t"	B51- 1D3	"31...40"	B51- 1S3	"231...240"
B51- 10+	"+"	B51- 10E	"E"	B51- 10Z	"Z"	B51- 10UM	"u"	B51- 1D4	"41...50"	B51- 1S4	"241...250"
B51- 10-	"-"	B51- 10F	"F"	B51- 10AM	"a"	B51- 10VM	"v"	B51- 1D5	"51...60"	B51- 1S5	"251...260"
B51- 10/	"/"	B51- 10G	"G"	B51- 10BM	"b"	B51- 10WM	"w"	B51- 1D6	"61...70"	B51- 1S6	"261...270"
B51- 10~	"~"	B51- 10H	"H"	B51- 10CM	"c"	B51- 10XM	"x"	B51- 1D7	"71...80"	B51- 1S7	"271...280"
B51- 1MA	"M"	B51- 10I	"I"	B51- 10DM	"d"	B51- 10YM	"y"	B51- 1D8	"81...90"	B51- 1S8	"281...290"
B51- 1PE	"PE"	B51- 10J	"J"	B51- 10EM	"e"	B51- 10ZM	"z"	B51- 1D9	"91...100"	B51- 1S9	"291...300"
B51- 1L1	"L1"	B51- 10K	"K"	B51- 10FM	"f"	B51- 100	"0"	B51- 1H0	"101...110"	B51- 1T0	"301...310"
B51- 1L2	"L2"	B51- 10L	"L"	B51- 10GM	"g"	B51- 101	"1"	B51- 1H1	"111...120"	B51- 1T1	"311...320"
B51- 1L3	"L3"	B51- 10M	"M"	B51- 10HM	"h"	B51- 102	"2"	B51- 1H2	"121...130"	B51- 1T2	"321...330"
B51- 1PP	"PP"	B51- 10N	"N"	B51- 10IM	"i"	B51- 103	"3"	B51- 1H3	"131...140"	B51- 1T3	"331...340"
B51- 1LX	"L1,L2,L3"	B51- 10O	"O"	B51- 10JM	"j"	B51- 104	"4"	B51- 1H4	"141...150"	B51- 1T4	"341...350"
B51- 10.	"."	B51- 10P	"P"	B51- 10KM	"k"	B51- 105	"5"	B51- 1H5	"151...160"	B51- 1T5	"351...360"
B51- 1BN	"bez nadruku"	B51- 10R	"R"	B51- 10LM	"l"	B51- 106	"6"	B51- 1H6	"161...170"	B51- 1T6	"361...370"
—	—	B51- 10S	"S"	B51- 10MM	"m"	B51- 107	"7"	B51- 1H7	"171...180"	B51- 1T7	"371...380"
—	—	B51- 10T	"T"	B51- 10NM	"n"	B51- 108	"8"	B51- 1H8	"181...190"	B51- 1T8	"381...390"
—	—	B51- 10U	"U"	B51- 10OM	"o"	B51- 109	"9"	B51- 1H9	"191...200"	B51- 1T9	"391...400"

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

Przy MZ-3, MZ-4 i MZ-5 należy dodać na końcu nr katalogowego literę "A"