



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## PZ-829RC

Przełącznik przelania do kontroli poziomu cieczy z regulacją czułości.

Index: PZ-829RC

- dwustanowy (min/max),
- regulacja czułości,
- 3 x sonda PZ2.

Przełączniki PZ-829 wykrywają obecność cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zasilania.

Utrzymują **stany minimum i maksimum** kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.




5 908312 591504 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE


#### OPIS

**UWAGA - nie nadaje się do pomiaru poziomu wody deszczowej. Jeżeli szukasz przełącznika do pomiaru poziomu wody deszczowej zalecamy [PZ-829 RC-WD](#)**



#### Działanie

**Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN** (tj. rozwarne elektrody MIN i COM) styk MIN zostanie przełączony w pozycję 11-12; styk MAX pozostaje w pozycji 8-9. **Po osiągnięciu stanu MAX** (zwarne elektrody MAX i COM) styk przełącznika MIN zostaje przełączony w pozycję 11-10, a styk MAX w pozycję 8-7.



### Sposób podłączenia sond

Sondy elektrodowe (3 szt.) podłączane przewodem o maksymalnej długości 100 m.

### Uwaga!

Zaciski 4-5-6 są separowane od sieci.



[Przełącznik w komplecie z sondą PZ2](#)

## DANE TECHNICZNE

Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Liczba wejść dla elektrod	3
Kaskadowość	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Fizyczna zasada pomiaru	Przewodność
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	230-230 V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa zadziałania	5 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	230-230 V

Znamionowy prąd załączania	16 A
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Rodzaj napięcia zasilania	AC

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS